

Jährliche UVV Prüfung Handkettenzug durch Sachkundigen / Prüfung nach BGV

| | | | | |
|-------------|---------|---------------|---------|---------------|
| Hersteller: | Typ: | Bauform: | Baujahr | Seriennummer: |
| Eurorigg | ERH1000 | Handkettenzug | 2009 | H09120339 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Zul. Belastung: (kg) | Kettenlänge: (m) | Kettendimension: (mm x mm) | Kettennorm (DIN-Bezeichnung) | Triebwerkgruppe: (Nach DIN 15020) |
| 1000 | 10 | 6x18 | - | - |

Waagschein Zwangshemmung (bei 20°C)

23.07.21 09:12:39

Gross:
1090Kg

H09120339

| Beschreibung: | Status / Befund: | Mangel: |
|---|------------------|---------|
| Sichtprüfung Lastkette | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Zugkette | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Hakenflasche | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Kettenspeicher | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Aufhängung | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Schraubverbindung | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Kettenführung | ✓ | -/- |
| Sichtprüfung Gehäuse | ✓ | -/- |
| Kontrolle Typenschild vorhanden | ✓ | -/- |
| Kontrolle Sicherheitshinweise vorhanden | ✓ | -/- |

| Beschreibung: | Status / Befund: | Mangel: |
|---|------------------|---------|
| Prüfung Zwangshemmung mit 1.2 x Nominalgewicht | ✓ | -/- |
| Funktions- und Laufprüfung | ✓ | -/- |

| Beschreibung: | Status / Befund: | Mangel: |
|---------------------------------|------------------|---------|
| Prüfplakette angebracht | ✓ | -/- |
| Haken bei Bedarf geschmiert | | |
| Lastkette bei Bedarf geschmiert | ✓ | -/- |

Prüfdatum: 23.7.21

Ausführender Prüfer: Silvan Gruber

Unterschrift:

